#### COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO



Città Metropolitana di Palermo Settore Tecnico e LL. PP.

## PER L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e LL. PP.

Reg. Sett. Tecnico e LL.PP. n. 22 del 20/01/2020 Reg. Segr. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio di sopralluogo tecnico incluso costo della trasferta, ore manopera e diritto di chiamata per la caldaia del plesso scolastico Rodari- ditta BP Service di Brizio Pisciotta di Carini.

C.I.G.: Z052BA2A04.

#### Il Responsabile dei Servizi Manutentivi

**Ritenuto** il Responsabile del Settore Tecnico e LL. PP., in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 07 del 22/05/2019, in ottemperanza all'art. n.6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato;

**Che** con Determina Dirigenziale n. 1034 del 08/11/2018 veniva nominato Responsabile dei Servizi Manutentivi-Cimiteriale il Geom. Di Bella Giuseppe;

**Premesso** che il Comune è proprietari di n. 5 caldaie tra cui 4 situate nei plessi scolastici;

**Che** è stato segnalato all'Ufficio Manutentivo dall'Istituto Comprensivo Statale prot. n. 587 del 14/01/2020, il non corretto funzionamento della caldaia collocata nel plesso sclastico Rodari;

**Premesso** che la ditta che si è occupata della prima accensione non ha le competenze per individuare il guasto della caldaia e si è chiesto urgentemente un preventivo di intervento su caldaia Robur 35 ad una ditta specializzata la BP Service di Brizio Pisciotta di Carini;

Visto il preventivo di spesa della Ditta BP Service di Brizio Pisciotta di Carini di sopralluogo tecnico sulla suddetta caldaia, incluso il costo della trasferta, le ore di manodopera e il diritto di chiamata per il costo complessivo di €. 300,00 escluso Iva; **Ritenuto** necessaria e l'urgenza effettuare il sopralluogo per individuare il guasto e renderla funzionante;

Considerato ciò, si affida alla BP Service di Brizio Pisciotta di Carini il servizio di che trattasi per il costo complessivo di €. 366,00 incluso IVA;

**Visto** l'art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto;

Vista la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2019;

Visto il Decreto Igs.vo 267/2000, modificato ed integrato dal Decreto Lgs.vo n. 126/2014;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato Atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa;

## PROPONE

Per quanto in premessa

**Di** ricorrere ai sensi dell'art. 36 comma 2 Decreto Lgs 50/2016, l'affidamento diretto alla Ditta BP Service di Brizio Pisciotta via Ravenna, 4 Carini (PA) cod. fiscale omissis;

**Di** impegnare la somma complessiva di € 366,00 inclusa I.V.A., al Cap. 12221 cod. bilancio 04.02-1.03.01.02.999 a favore della Ditta BP Service di Brizio Pisciotta via Ravenna, 4 Carini (PA) cod. fiscale omissis per il servizio di che trattasi, del bilancio triennale 2020-2021-2022 in fase di elaborazione.

ATTO DI REGISTRAZIONE			ANNO DI IMPUTAZIONE		
Anno di Affidamento	Codice Bilancio	Importo affidamento	Anno	Codice Bilancio	Importo annuo
2020	04.02- 1.03.01.02.999 Cap 12221	€. 366,00 (comp.IVA)	2020	04.02- 1.03.01.02.999 Cap 12221	€. 366,00 (comp.IVA)

Il Responsabile dei Servizi Manutentivi f.to Geom. Di Bella Giuseppe

# Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.

### Verificato:

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;

la conformità a Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## **DETERMINA**

Di approvarla la proposta di: Determina a contrarre per il servizio di sopralluogo tecnico incluso costo della trasferta, ore manopera e diritto di chiamata per la caldaia del plesso scolastico Rodari- ditta BP Service di Brizio Pisciotta di Carini.

C.I.G.: Z052BA2A04.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. f.to Ing. Filippo Roppolo

# Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, 153 com Leg.vo 267/2000	ma 5 del D
Registrato al n del	

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi f.to Sanzone Maria A.