



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE TECNICO

Sportello Unico per l'Edilizia

ESEMPLARE
RISTRETTO PER LA
PUBBLICAZIONE
ON LINE

Ordinanza Sindacale n. 12 del 07 NOV. 2019

Oggetto: ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL PROSPETTO DI VIA PRINCIPE DI CAMPOREALE, LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI, LA PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELL'AREA INTERNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TRA LA VIA PATTI E VIA PRINCIPE DI CAMPOREALE.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di segnalazione pervenuta in data 24/09/2019 prot. 3151/UTC dal Presidente del Consiglio Comunale, per lo stato di abbandono di un rudere senza tetto sito tra la Via Patti e Via Principe di Camporeale, distinto in catasto al foglio M.U. Particella 1128, in data 14/10/2019 prot.17784 è stata redatta l'allegata relazione di sopralluogo dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia e dagli Ispettori del Comando dei Vigili Urbani di Questo Comune;

Che in data 06/11/2019 è stata redatta un'ulteriore relazione di sopralluogo dal geom. Maurizio Albinelli e dall'Ing. Filippo Roppolo Responsabile del Settore Tecnico di Questo Ente, che si allega;

Considerato che da tale verbale emergono pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre ai notevoli pericoli per gli abitanti del luogo sotto il profilo igienico-sanitario;

ORDINA

Ai Signori **Bruno Isidoro** OMISSIS.....;

e **Bruno Vincenzo** OMISSIS.....; in qualità di eredi di Bruno Carlo e Imagliarisi Concetta proprietari del fabbricato sito tra la Via Patti e Via Principe di Camporeale distinto in catasto al foglio MU particella 1128, la messa in sicurezza del prospetto di via Principe di Camporeale, la rimozione dei rifiuti, la pulizia, disinfestazione e derattizzazione nell'area interna dell'immobile sopra descritto, adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità entro e non oltre giorni 30 (TRENTA) dalla notifica della presente.

